

Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo
Protocollo: 00005468 del: 22/02/2021
USCITA
Titolario: TCO/SR/VA

2021U-00005468



AERO CLUB D'ITALIA

Settore/Compil.: TO /

Roma, _____

**A: PROPRIETARI E PILOTI
APPARECCHI VDS CON ALI
PIEGHEVOLI**

Pubblicato sul sito www.aeci.it

OGGETTO: incidente di volo apparecchio VDS ad ali pieghevoli: misure di prevenzione.
Riferimento:

Con riferimento al recente incidente di volo che ha visto coinvolto un apparecchio VDS dotato di sistema ad ali pieghevoli, pur non essendo ancora disponibili i risultati dell'inchiesta avviata dall'ANSV, lo scrivente ritiene opportuno inviare un richiamo a tutti i proprietari e piloti di apparecchi con installato un sistema meccanico per il ripiegamento delle ali a voler provvedere, prima del prossimo volo e con l'eventuale ausilio di personale qualificato, a:

1. Svolgere un'attenta ispezione del sistema meccanico per il ripiegamento delle ali, in particolar modo se l'apparecchio opera in ambiente salmastro, al fine di verificare il corretto stato di funzionamento e di conservazione;
2. Verificare la corretta azione di ripiegamento ed estensione delle ali in stretta aderenza a quanto previsto dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione;
3. Accertarsi che tutta la componentistica di sicurezza del sistema meccanico di ripiegamento delle ali sia in perfetto stato di efficienza;

Quanto sopra a scopo precauzionale ed in attesa delle risultanze dell'inchiesta in corso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Miniscalco

Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma - tel. +39 06 3608461 - fax +39 06 32609226 - codice fiscale 80109730582
www.aeci.it - infoaeci@aeroclubitalia.it

Ente di Diritto Pubblico
non economico



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE
AERONAUTICA INTERNAZIONALE
(FAI)



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



MEMBRO DELLA EUROPE AIRSPORTS
(EAS)