

Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo
Protocollo: 00009911 del: 02/04/2021

USCITA
Titolario: TCO/SR/VA



2021U-00009911



AERO CLUB D'ITALIA

Servizio Tecnico Operativo

CIRCOLARE 8 /2021

A:
SCUOLE VDS
Via E-mail
Pubblicata sul sito www.aeci.it

e p.c.:
ANSV - Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo
Via Attilio Benigni, 53
00156 Roma RM
ufficio.presidenza@ansv.it

e p.c.:
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Dipartimento per i trasporti, la
navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione generale per gli aeroporti
ed il trasporto aereo
dg.ta@pec.mit.gov.it

Oggetto: raccomandazioni di sicurezza ANSV relative al VDS.

Rif.: raccomandazioni di sicurezza inviate all'Ae.C.I. in data 26.3.2021 (pubblicate nel sito web ANSV il 30.03.2021).

L'ANSV, con le due raccomandazioni di sicurezza a riferimento, che si allegano in copia alla presente, ha raccomandato all'Ae.C.I. quanto segue:

- a) di integrare gli attuali programmi ufficiali per il conseguimento dell'attestato abilitante alla condotta di apparecchi VDS prevedendo che vengano fornite conoscenze anche sulla organizzazione e sulle competenze dell'ANSV, nonché sull'obbligo di comunicazione immediata, alla stessa ANSV, secondo le modalità da quest'ultima indicate nel proprio sito web istituzionale (www.ansv.it), dell'accadimento di un incidente o di un inconveniente grave, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 9 del regolamento UE n. 996/2010 e 4 del decreto legislativo n. 18/2013;

Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma - tel. +39 06 3608461 - fax +39 06 32609226 - codice fiscale 80109730582
www.aeci.it - infoaeci@aeroclubitalia.it

Ente di Diritto Pubblico
non economico



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE
AERONAUTICA INTERNAZIONALE
(FAI)



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



MEMBRO DELLA EUROPE AIRSPORTS
(EAS)

- b) di promuovere una efficace e tempestiva attività di sensibilizzazione degli istruttori di volo VDS affinché diffondano la conoscenza del predetto obbligo di comunicazione immediata.

Ciò premesso, nelle more dell'aggiornamento dei citati programmi didattici, si invitano le scuole VDS e i rispettivi istruttori a promuovere una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli allievi e dei piloti in ordine alla necessità di comunicare all'ANSV, immediatamente (ovvero entro 60 minuti da quando se ne abbia avuta conoscenza), l'accadimento di incidenti e di inconvenienti gravi occorsi ad apparecchi VDS: ciò non soltanto in adempimento degli obblighi di legge, ma anche, *in primis*, per contribuire al miglioramento della sicurezza del volo nel settore VDS.

In un'ottica di collaborazione, si precisa quanto segue: le modalità di comunicazione all'ANSV sono disponibili al link: «<https://ansv.it/le-modalita-di-segnalazione/>»; le definizioni di “incidente” e di “inconveniente grave” sono contenute nella nota informativa ANSV disponibile al seguente link «<https://www.ansv.it/It/nota%20informativa%20d%20lgs%20%2018-2013.pdf>».

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianpaolo Miniscalco
